

# Маркировка линз с указателем

ЛИНЗЫ ГЛУХИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 22791-83:


**4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 22790—89.**

ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 22790-89:

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

## РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ КЛЕЙМЕНИЯ И ВЫСОТА КЛЕЙМА

Наименование детали	Расположение мест клеймения	Условный проход $D_y$ , мм	Высота клейма, мм	
			Давления, марки стали	Прочих
Линзы глухие с указателем		6-15	3	3
		25-80	3-4.	3
		100-200	6-8	4-5

1 - товарный знак предприятия-изготовителя; 2 - марка стали; 3-условное давление; 4 - номер партии и порядковый номер детали в партии; 5 - условный проход; 6 - клеймо отдела технического контроля.